

# SEVEN STARS®



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО


- Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (при питании от 110 вольт). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Нам очень приятно, что вы решили приобрести лазерную установку B102RGB-4 производства компании Big Dipper.


#### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- 1. Данная установка является продуктом класса ЗВ. Избегайте попадания лазерного луча в глаза
- 2. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию пользователя. Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения проблем, обращайтесь к техническому специалисту или местному дилеру.
- 3. Установка прибора должна проводиться специалистом.
- 4. Пожалуйста, устанавливайте систему подальше от стробоскопов.
- 5. Не подвергайте прибор воздействию влажного и пыльного воздуха.
- 6. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками, при отключении питания не тяните сетевой кабель слишком сильно.
- 7. Установка рассчитана на работу при температуре от +10 до +40°C. В холодное время года, во избежание повреждения, приборы необходимо до включения выдерживать в течение нескольких часов при комнатной температуре.
- 8. Не включайте и не выключайте прибор многократно, также не оставляйте прибор включенным на длительное время.
- 9. Избегайте сильной вибрации или ударов.
- 10. Избегайте попадания в прибор посторонних предметов.
- 11. Соблюдайте расстояние от прибора и до освещаемого предмета не менее 1 метра.
- 12. Подключайте кабель питания только после того, как система была установлена.
- 13. Перед включением системы убедитесь, что кабель питания подключен правильно.
- 14. После непрерывной эксплуатации установки в течение 3-х часов, отключите систему на 25 минут для охлаждения.
- 15. Включайте компьютер после включения систему, или вам следует выключить и включить компьютер снова.
- 16. При транспортировке прибора используйте оригинальную упаковку.



### **УСТАНОВКА**

- 1. Убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов, расстояние до ближайших освещаемых предметов должно быть не менее
- 1,5 метров. Убедитесь, что расстояние от прибора до стены не менее 0,5 метра.
- 2. Убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению прибора.
- 3. Убедитесь, что вентилятор охлаждения не заблокирован, вентиляционная решетка не закрыта.
- 4. Прибор должен быть надежно зафиксирован.
- 5. Для безопасности обязательно заземлите прибор.



- 1 Вентилятор
- 2 DMX512 вход
- 3 DMX512 выход
- 4 Микрофон
- 5 Переключатель двоичного адреса
- 6 Разъем питания
- 7 Выключатель питания

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель		B102RGB-4
Параметры		
1	Лазерные диоды	Красный, Зеленый, Синий
2	Питание	Переменное 220/110В, 50/60Гц
3	Мощность лазера	Красный> 120mW Зеленый>40mW Синий> 400mW
4	Угол сканирования	±22°
5	Каналов DMX	15
6	Режимы управления	Аудио/Авто/DMX/компьютер/точечное
7	Эффекты	Асинхронный контроль, вспышка, диаграмма,
		горизонталь, вертикаль, зум, вращение в осях X Y Z,
		цвет и т.д.
8	Габариты	535 x 208 x 130 mm
9	Вес, нетто/брутто	5,5/6,1 кг

Н	НАСТРОЙКА DMX КАНАЛА					
	Канал	DMX512	Режим работы			
1	Способ управления	0-63	Отключение лазера			
		64-127	Режим АУДИО			
1		128-191	Режим АВТО			
		192-255	Ручной режим			
2	Паттерн А	0-255	Выбор паттерна А			
3	Паттерн В	0-255	Выбор паттерна В			
4	Паттерн С	0-255	Выбор паттерна С			
5	Паттерн D	0-255	Выбор паттерна D			
	Режим стробоскопа	0-15	Стробоскоп выключен			
6		16-255	Стробоскоп регулируется от медленного к быстрому			
	Движение по горизонтали	0-5	Выключено			
		6-127	Ручной режим			
7		128-167	Автоматическое цикличное движение слева направо			
		168-200	Автоматическое цикличное движение справа налево			
		201-255	Автоматическое скачкообразное движение справа налево			
	Движение по вертикали	0-5	Выключено			
		6-127	Ручной режим			
8		128-167	Автоматическое цикличное движение снизу вверх			
		168-200	Автоматическое цикличное движение сверху вниз			
		201-255	Автоматическое скачкообразное движение сверху вниз			
9	Зум	0-5	Выключено			
		6-127	Ручной зум			
		128-167	Автоматическое удаление			
		168-200	Автоматическое приближение			
		201-255	Автоматический зум			
		0-180	Ручное вращение			
10	Вращение по оси X	181-255	Автоматическое вращение от медленного к быстрому			

		0-180	During a praymount
11	Вращение по оси Ү	0-180	Ручное вращение
		181-255	Автоматическое вращение от медленного к
12	Вращение по оси Z		быстрому
		0-180	Ручное вращение
		181-255	Автоматическое вращение от медленного к
	Режим дисплея	161-233	быстрому
		0-63	Нормальный дисплей
		64-127	Точечно-линейный дисплей
13		128-191	Подсекция дисплея
	Цвет	192-255	Точечный дисплей
		0-31	Красный Зеленый Синий
		32-63	Зеленый Синий
		64-95	Красный Синий
		96-127	Красный Зеленый
14		128-159	Синий
		160-191	Красный
		192-223	Зеленый
		224-255	Автоконтроль смены цвета
15	Сброс настроек	0-255	Значение ≥200 приведет к сбросу всех настроек

**Примечание**: В режиме DMX512 лазерная система отключается, если сигнал DMX512 прерывается.

# **НАСТРОЙКА DMX АДРЕСОВ**

1. При положении переключателя 10 ВКЛ функции 1-9 переключателей следующие: переключатель 1 в положении ВЫКЛ — режим звукового управления (АУДИО); переключатель 1 в положении ВКЛ — режим автоматического управления (АВТО); переключатель 2 в положении ВКЛ — управление с компьютера; переключатель 3 в положении ВКЛ — режим точечного дисплея;

**Примечание**: в режиме управления с компьютера, в случае рассинхронизации лазерная установка переходит в режим АВТО для достижения синхронизации.

2. Переключатель 10 в положении ВЫКЛ – режим управления DMX.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно протирайте линзы тканью из хлопка, смоченной в спиртовом растворе. Не используйте мокрую одежду или химические средства. Период обслуживания зависит от частоты использования прибора и от среды работы прибора. Рекомендуется каждый 15 дней чистить прибор.

#### ВНИМАНИЕ

Отключайте установки от электросети перед тем, как обслуживать прибор.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользователь должен следовать инструкции по применению и предупреждениям. Несоблюдение правил пользования или несоблюдения инструкции отменяют гарантийное обслуживание прибора.

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.